


進捗状況写真 (2024年11月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
 工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



施工位置図




①古宮高架橋 全景



②中田川橋 全景



③双又川橋 全景



④琵琶川橋 全景



進捗状況写真 (2024年11月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）

工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日

発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター

施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



①古宮高架橋 左：施工状況全景 右：アラミド繊維補強完了(3PA)




③双又川橋 左：生コン打設状況(4PA) 右：アンカー定着完了(1AB)



②古宮高架橋 左：アンカー定着状況(4PB) 右：アンカー定着完了(4PB)



④琵琶川橋 左：足場組立状況(4PB) 右：埋戻し状況(6PA)



③双又川橋 左：施工状況全景 右：RC巻立て補強完了全景(3PA)



④琵琶川橋 左：アンカー削孔状況(3PAB) 右：構造物掘削状況(7PB)