進捗状況写真　(2025年2月末)

工事名：令和５年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その１）
工　期：令和５年９月６日　～　令和８年５月２２日
発注者：本州四国連絡高速道路株式会社　鳴門管理センター
施工者：株式会社大林組　本四あわじ耐震工事事務所



工事事務所へのアクセス
淡路島中央スマートIC
(ETC専用)降りてすぐ

施工位置図

①古宮高架橋　全景

②中田川橋　全景

③双又川橋　全景

④琵琶川橋　全景

進捗状況写真　(2025年2月末)

工事名：令和５年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その１）
工　期：令和５年９月６日　～　令和８年５月２２日
発注者：本州四国連絡高速道路株式会社　鳴門管理センター
施工者：株式会社大林組　本四あわじ耐震工事事務所

①古宮高架橋　左：施工状況全景　右：増設横桁アンカー削孔状況(5AA)

④琵琶川橋　左：施工状況全景　右：アンカー削孔状況(2PA)

①中田川橋　左：施工状況全景　右：アンカー定着状況(3PB)

④琵琶川橋　左：ライナー掘削状況(3PA)　右：切廻し道路造成状況(4P～5P)

③双又川橋　左:河川部覆工施工状況　右：河川部覆工設置完了

④琵琶川橋　左： 足場解体状況(7PB)　右：RC巻立て補強完了(7PA・7PB)