

進捗状況写真 (2025年5月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
 工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



①古宮高架橋 左：施工状況全景 右：耐震補強完了4PA・4PB)



③双又川橋 左：検査路設置状況(4PA)
 右：鋼製ストッパー・ブラケット設置、検査路設置完了(3PA・4PA・5PA)




①古宮高架橋 左：鉄筋組立完了(5AA・5AB) 右：生コン打設状況(5AA・5AB)



④琵琶川橋 左：アンカー削孔(1AA) 右：ヤード整備状況(2P)



②中田川橋 左：施工状況全景 右：ライナー掘削状況(3PB)



④琵琶川橋 左：型枠組立完了(3PB) 右：生コン打設状況(3PA・3PB)